

WYCENA Nr: 686/12/2023

z dnia: 2024/01/18

Wykonawca wyceny :

Właściciel: Gmina Liniewo

Adres: ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na podstawie oględzin.

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)**

Dane: [C] I-2024

Marka: JELCZ

Rok produkcji: 1982

Model: 004 15.0t

Wersja: 325

Nr rejestracyjny:

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

Data pierwszej rejestracji	1982/12/30
Wskazanie drogomierza	34196 km
Okres eksploatacji pojazdu (82/12/30-24/01/15)	492 mies.
Opis rodzaju pojazdu	cysterna
Charakter wykorzystania	sam specjalny pożarniczy
Kolor powłoki lakierowej kabiny	czerwony 1-warstwowy typu uni
Dop. masa całkow. / Ładowność	15050 kg / 6000 kg
Rodzaj zabudowy	cysterna
Rodzaj kabiny	krótka *
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / manualna
Zawieszenie osi przedniej / tylnej / Rozstaw osi	resory / resory / 4100 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	11100 ccm / 115kW (156KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (\*)**

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	* Hak holowniczy	5	+Tapicerka materiałowa
2	+II rząd siedzeń	6	+Tarcze kół 20"
3	+Sygnalizacja ostrzegawcza dachowa	7	+Zabudowa pożarnicza (zbiornik 6000L, autopompa A32, armatka)
4	Światła p/mgienne przednie	8	+Zderzak przedni lakierowany

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ		Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*STOMIL OLSZTYN 11.00-20	146/143K D 77 TT		30
Przednie prawe:	*STOMIL OLSZTYN 11.00-20	146/143K D 77 TT		30
Tylne LZ:	STOMIL OLSZTYN 11.00 R20/16	149/145K D 144 TT		35
Tylne LW:	STOMIL OLSZTYN 11.00 R20/16	149/145K D 144 TT		35
Tylne PZ:	STOMIL OLSZTYN 11.00 R20/16	149/145K D 144 TT		35
Tylne PW:	STOMIL OLSZTYN 11.00 R20/16	149/145K D 144 TT		35

**KOREKTY**

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (500 mies.) \*

LN

**KOREKTA ZA OGUMIENIE** .....

PLN

*Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 44% określonym na podstawie rzeczywistego przebiegu pojazdu - 34196 km.*

**KOREKTY RÓŻNE** .....

LN

W tym:

[%] Wart. [PLN]

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

*Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.*

Szacunkowy koszt napraw, weryfikacji

**KOMENTARZ**

1. Oględzin przedmiotowego pojazdu dokonano na terenie placu przy Urzędzie Gminy Liniewo, w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy.

2. Z uwagi na brak w bazie Info-Ekspert notowań opisywanej wersji pojazdu Jelcz 004 rocznik 1982, wartość bazową oszacowano na podstawie analizy rzeczywistych ofert rynkowych dostępnych na portalach internetowych, z uwzględnieniem negocjacyjnego ich charakteru. Ustalono, że o wysokości ceny wywoławczej tego typu pojazdów decyduje ogólny stan techniczny, w mniejszym zaś stopniu rok produkcji i przebieg.

Zważywszy na rok produkcji opisywany pojazd, pomimo jego przeznaczenia (samochód specjalny, pożarniczy), samochód ten można zaliczyć do grupy samochodów o potencjalnych cechach kolekcjonerskich. Może się to przekładać na nieco odmienną wycenę takiego pojazdu przez rynek wtórny.

3. Ogólny stan techniczny przedmiotowego samochodu określić można jako poniżej przeciętnej. Kabina z licznymi miejscowymi odkształceniami, śladami napraw blacharsko-lakierniczych oraz oznakami miejscowo intensywnej korozji. Drzwi (lewe i prawe) miejscowo przekorodowane w części dolnej. Szyba czołowa odstaje od obramowania w części prawej górnej. Uszczelnienia gumowe szyb oraz drzwi zestarzałe, miejscowo wykruszone lub ich brak. Grubość powłok lakierowych kabiny (110÷1500µm) wskazuje na możliwość przeprowadzenia wcześniejszych prac blacharsko-lakierniczych oraz lakierniczych o charakterze renowacyjnym. Wnętrze i wyposażenie kabiny w stanie przeciętnym, z miejscowymi zarysowaniami i zabrudzeniami o charakterze eksploatacyjnym. Elementy sterowania pojazdem zasadniczo bez oznak niesprawności. Rama pojazdu bez widocznych uszkodzeń mechanicznych z miejscowymi ogniskami korozji. Nie odnaleziono tabliczki znamionowej pojazdu. Po usunięciu w-wy izolacyjnej z pola numerowego zdołano odczytać numer seryjny rany - odpowiada zapisowi w okazanym dowodzie rejestracyjnym.

Silnik z drobnymi wyciekami płynów eksploatacyjnych, po uruchomieniu równomiernie rozwija prędkość obrotową. Działanie skrzyni biegów bez oznak niesprawności.

Układ hamulcowy, przeniesienia napędu oraz kierowniczy - bez oznak widocznych niesprawności (w zakresie możliwej do przeprowadzenia weryfikacji).

Instalacja elektryczna, w tym oświetlenie, bez oznak niesprawności.

Według oświadczenia koło przednie prawe wykazuje nieszczelność.

5. Pojazd posiada zabudowę typu cysterna o pojemności 6600 litrów, motopompę oraz armatkę.

Zewnętrznie zabudowa pożarnicza nie wykazuje oznak istotnych niesprawności. Z uwagi na miejsce oględzin oraz panujące warunki temperaturowe nie uruchamiano pompy.

Według przekazanych informacji w ostatnim okresie zbiornik pojazdu służył do transportu wody. Zbiornik zasadniczo bez widocznych uszkodzeń mechanicznych.

6. Na podstawie przeprowadzonych oględzin zastosowano następujące korekty:
- z tytułu stanu utrzymania i dbałości o pojazd - ogólny stan techniczny kabiny oraz podwozia pojazdu - korekta ujemna;
  - z tytułu kosztów napraw - szacunkowy koszt przywrócenia cech estetycznych kabiny, konserwacji, weryfikacji mechanicznych.

**UWAGA: Oszacowana wartość rynkowa pojazdu jest bliska wartości złomu użytkowego.**

---

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc styczeń 2024 roku wynosi:

PLN

(słownie:  
w tym VAT (23,0%)

Wartość określono na podstawie:

- rzeczywistych ofert rynkowych zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Niniejsze opracowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu oceny i za taką nie może być uznawane.

Określenie sprawności i stanu technicznego urządzeń i zabezpieczeń przeciwkradzieżowych wymaga oddzielnego opracowania w oparciu o badania wykonane w warunkach zakładu specjalistycznego.

Wykonawca oceny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady w opinii powstałe z przyjęcia do jej opracowania stanu przedmiotu oceny wynikającego z podanych informacji, jeśli brak było podstaw do ich weryfikacji, lub też ustalenie stanu faktycznego było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Określenie poprawności budowy i oryginalności naniesionych oznakowań identyfikacyjnych wymaga oddzielnej opinii, po wykonaniu specjalistycznych oględzin przedmiotu wyceny w warunkach serwisowych i po udostępnieniu informacji producenta,

Uzyskanie informacji o historii przedmiotu wyceny, jej pełna identyfikacja oraz diagnostyka stanu wymaga przeprowadzenia badania w warunkach serwisowych z dostępem do bazy producenta i zgodnie z jego procedurą.

Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotowego pojazdu za oszacowaną wartość.

Adiustacja

# ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: 686/12/2023

z dnia: 2024/01/18

Wykonawca wyceny : .....owski

Właściciel: Gmina Liniewo

Adres: ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na podstawie oględzin.

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [C] I-2024

Marka: JELCZ

Rok produkcji: 1982

Model: 004 15.0t

Wersja: 325

Nr rejestracyjny: GKS9JF2

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

Wycena na podstawie pojazdu: JELCZ 325 15.4t 325 Sd2/2 11100 ccm 149 kW

## USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

### KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
1992	05		
1983	05		
1982	05		
1981	05		

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (500 mies.) \* ..... N

Normatywny okres eksploatacji .....

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) .....

Rzeczywisty okres eksploatacji .....

### LISTA WYPOSAŻENIA:

Wyp. na podst. wyp. pojazdu: FORD FT 350 2.2 TDCi Kat. MR'07 E4 3.5t L Trend Fhh4/3 2198

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2009.01-2011.04

Przebieg rzeczywisty odczytany ..... m

### ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty ..... %| Wart. [PLN]  
 Stan utrzymania i dbałość o pojazd  
 Szacunkowy koszt napraw, weryfikacji

KOREKTY RÓŻNE ..... ↓ po korekcie: ..... PLN

### STAN OGUMIENIA:

Os	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]	Koło	Cena [PLN]	Zuż. [%]	Bieżn [mm]
Przednia					Lewe:	851	30*	0	Prawe:	851	30*	0				
Tylna	LZ:	1171	35*	0	LW:	1171	35*		PZ:	1171	35*	0	PW:	1171	35*	

KOREKTA ZA OGUMIENIE ..... po korekcie:

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU .....

















